

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



XBT terminali için Modbus seri bağlantı - U = 2,5 m - 2 erkek RJ45

XBTZ9980

Ana

Ürün serisi	Modicon M221 Harmony XBT
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarları
aksesuar / ayrı parça tipi	Bağlantı kablosu
aksesuar / ayrı parça ürün	Modbus seri bağlantı
aksesuar / ayrı parça varış yeri	Küçük dokunmatik ekran paneli XBT terminali
kablo uzunluğu	2,5 m

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	XBTN400 XBTGTW... XBTRT500 XBTRT511 XBTGT1... XBTR400 XBTN200
seri uyumluluğu	Preventa XPSMC Modicon M340 Altivar 31 Altistart 48 Altivar 71 Lexium 05 Altivar 61 TeSys U Harmony HMI GTO TeSys T Harmony STO ve STU
elektrikli bağlantı	2 erkek konnektör RJ45
haberleşme port protokolü	Modbus
fiziksel arayüz	RS485
Ürün ağırlığı	0,23 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	18,6 cm
Package 1 Weight	93 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,65 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.